使用说明书

OPERATION MANUAL

TH2821B 手持式 LCR 数字电标

Portable LCR Meter

简体中文

2月, 2006

第1版 修订1.0.0

©2002-2006 常州市同惠电子有限公司

保留所有权利

TH2821B 说明书

目录

目录	2
如何与我们联系	3
开箱检查	4
注意事项	5
保修	6
第一章 概述	7
一 概述	7
主要功能	7
三 技术指标	9
四 环境要求	11
	13
一 LCD屏说明	13
按键说明	15
	16
一 开机	16
操作说明	17
	26
	如何与我们联系 开箱检查 注意事项 保修 第一章 概述 ■ 概述 ■ 数述 ■ 数求 主要功能 ■ 技术指标 四 环境要求 第二章 面板说明 ■ LCD屏说明 ■ LCD屏说明 ■ 接键说明 ■ 接键说明 ■ 無作说明

如何与我们联系

通讯地址:

常州市同惠电子有限公司 江苏省常州市新区天山路 3 号

电话: 0086-5132222,5113342,5109592

传真: 0519-5109972

或访问我们的网站: www.tonghui.com.cn

及发送邮件到: sales@tonghui.com.cn

开箱检查

检查产品的外观是否有破损、刮伤等。包装箱的内容如下所述。如果内容不符或者仪器有损坏,请与本公司或最近的销售服务处联系。

附件:

TH26028	DC 电源适配器	1
TH26027	4端开尔文测试电缆	1
1604A	9V电池	1
使用说明书		1

选件:

TH26029 SMD元件测试夹具

注意事项

- 本仪器只能在室内使用。
- 更换电池,切换电池或DC电源适配器时**必须**将仪器电源关闭。
- 尽管仪器对冲击进行了保护,直流电压或电流仍然会 损坏TH2821B。在测试电容器前必须对电容完全放电。
- 超过三个月不用仪器,请将电池取出。
- 使用单节 9V电池供电。电池电压小于 6V时, 仪器将不 能正常工作。
- 建议使用AC-DC 12V外接电源适配器供电。
- 为了确保测量准确度,更换测试夹具后建议重新进行 清零操作。
- 仪表中有要求输入密码的保留功能选项,普通用户不 允许使用。

保修

仪器自发货之日起保修期为两年。在保修期内本公司根据情况选择对故障仪器进行维修或更换。保修仪器必须发送到本公司或由本公司指定的维修点进行维修。

下列情况不在保修范围:

使用者操作或维护不当;使用用户自己提供的软件或接口;未经许可对仪器进行修改;使用环境不符合要求造成仪器损坏。

第一章 概述

感谢您购买我公司的产品!为了更好地使用仪器,获 得仪器最佳测试性能,建议在使用本仪器前详细阅读本说明 书,并将说明书放在手边以便随时查看。

一 概述

TH2821B型LCR数字电桥,是微处理器控制、低功耗设计的手持式仪器。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗 | Z | , 以及损耗因子D和品质因数Q六种基本参数。适用于各元件生产厂和维修人员的测试要求。

主要功能

- 1. 测量的参数: L-Q, C-D, R-Q和Z-Q
- 2. 清零校正功能:

OPEN — 扫频开路校正;

SHORT — 扫频短路校正。

- 3. 显示方式:
 - ·直读 --- 直接读数显示;
- 4. 量程保持功能: 在批量测试具有相同标称值元件时,该功能可有效提 高测量速度。
- 5. 等效方式: 串联或并联等效方式结果输出。
- 6. 数据保持 该功能能够将测试数据结果保持在屏幕上。

三 技术指标

测试参数	L-Q, C-D, R-Q, Z-Q			
测试频率	100 Hz , 120 Hz,1k Hz			
显示位数	主副参数 5 位			
	1	100,120	1 μH - 9999 H	
	L	1 kHz	0.1 μH - 999.9 H	
	С	100,120	1 pF - 9999 μF	
测量范围	Ò	1 kHz	0.1 pF - 999.9 μF	
	R, Z	0.000)1Ω - 9.999MΩ	
	D/Q	0.0	001 - 9999	
	Δ%	0.00	01% - 9999%	
		1 kHz	0.2 \/m===(1.100/)	
घर से 4-र धार	空载,量程自动		0.3 Vrms(1±10%)	
测试电平 	100 I	Hz,120 Hz	0.2 \\. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \.	
	空载,量程自动		0.3 Vrms(1±1 5 %)	
量程控制	自动/保持			
等效方式	串联/并联			
显示方式	直读: 直	直接读数值;		

清零	开路, 短路
测试速度	约 3 次/秒
输入端	五端
测量精度	0.3%(基本量程内)
电源	9V 电池或 DC12V 100mA 电源适配器
电量报警	约 6V
功耗	工作状态: <25 mA (典型)
少社	关机: <500 nA
自动关机	30 分钟(电池供电)
重量	约 400g (含电池)
外形尺寸	40mm(高) x 95mm(宽) x 200mm(长)

表 1-1 技术指标

型说明:

主参数准确度(A。)

C:
$$A_e = 0.3\% (1 + C_x/C_{max} + C_{min}/C_x)$$

L:
$$A_e = 0.3\% (1 + L_x/L_{max} + L_{min}/L_x)$$

Z:
$$A_e = 0.3\% (1 + Z_x/Z_{max} + Z_{min}/Z_x)$$

R:
$$A_e = 0.3\%(1 + R_x/R_{max} + R_{min}/R_x)$$

公式中最大值和最小值如下:

参数	量程自动
C _{max}	80μF/f
C _{min}	150pF/f
L _{max}	159H/f
L_{\min}	0.32mH/f
Z _{max}	1ΜΩ
Z_{\min}	1.59Ω

表中: Z_{max} = R_{max}; Z_{min} = R_{min}, f以kHz为单位。

副参数准确度

$$D_e = A_e(1+D_x)/3$$
 当 $D_x > 0.1$ 时

$$Q_e = \pm \frac{Q_X \times D_e}{1 \mp Q_X \times D_e}$$
 当 $Q_X \cdot D_e < 1$ 时

四 环境要求

- 请不要在以下环境使用仪器,它们任何一种都会直接 影响测量精度或损坏仪器:
 - (1) 请勿将仪器放在多灰尘、多振动、日光直射、有腐蚀气体下使用。

- (2) 尽管仪器针对电源交流噪音进行了特殊处理,但 仍尽可能放置在噪音小的环境使用。如实无法避 免,请务必为本仪器的电源适配器加电源滤波器。
- 2. TH2821B 必须在下列环境条件下工作:

温度: 0°C~40°C

湿度: ≤ 90% RH(在 40°C 时)

3. 仪器存贮环境温度:

-25℃~50℃,长时间不用,应包装保存好。

第二章 面板说明

一 LCD 屏说明




图 2-1 LCD 屏

TH2821B 说明书

标号	说明	标号	说明
1	电量指示	8	单位指示
2	远控指示	9	量程指示
3	讯响指示	10	主参数值
4	串并联	11	当前频率
5	分选指示	12	主参数指示
6	副参数指示	13	第二功能指示
7	副参数值	14	适配器供电指示

表 2-1 LCD 屏说明

其它:

DH: 屏显数据被保持。

CAL: 当前处于校正功能中。

MENU: 当前处于菜单操作功能中。

三 按键说明




图 2-2 按键

	按键	功能
1	POWER	电源开关
2	PARA	参数
3	FREQ	频率
4	CLEAR	清零
(5)	RANGE	量程选择
6	AUTO	量程自动选择
7	DH	屏幕数据保持
8	EQU	串并联

表 2-2 按键描述

第三章 操作说明

一

- 1. 按 POWER 键启动仪器。
- 2. LCD 屏显示仪器版本号。
- 3. 延时后进入测试状态。




图 4-1 测试状态

测量显示描述:

- 1. 电池供电
- 3. 讯响 ON
- 4. 串联等效方式
- 5. 分选结果为 P1
- 6. 副参数指示: D 7. 副参数显示

8. 单位

- 9. 量程 0 (自动)
- 10. 主参数显示
- 11. 频率 1kHz
- 12. 主参数指示: C

操作说明

1. 功能操作:

参数设定: a)

> 按 PARA 键将循环选择以下参数: L-Q, C-D, R-Q和 Z-O_o

单位说明:

L	μH(微亨)	mH(毫亨)	H (亨利)
С	pF(皮法)	nF(纳法)	μF(微法)
R/Z	Ω (欧姆)	kΩ (千欧)	MΩ(兆欧)

表 4-1 单位

Z 取绝对值,L/C/R 有正负。C-D 测量时,主参数显示 "-",则实际被测器件呈感性;L-Q 测量时显示"-",则实际被测器件呈容性。理论上,R 值恒为正,某些情况下,可能出现 R 为"-"的情况,这是由于过度的清"0" 所产生的,请进行正确清"0"校准。

仪器显示时最多可显示五位,但不总显示五位,有时四位。其有如下表(表 4-2)的转换关系:

上次显示位数	本次测量前两位值	本次显示位数
4	<18	5
5	>20	4

表 4-2 显示位数的转换

b) 频率设定:

按 FREO 键将循环选择以下频率: 100 Hz, 120 Hz 和 1 kHz。

c) 量程设定:

该功能由三个按键构成:

RANGE 和 AUTO 。

AUTO 键在量程自动和保持间切换。

RANGE 改变量程号。如果量程为自动模式,则同时进入量程保持状态。

●注意:

量程保持时,测试元件大小超出量程测量范围,或超出仪器显示范围也将显示过载标志"----"。

量程号	量程电阻	减量程	加量程
0	100kΩ	↑ 20kΩ	↓ 18kΩ
1	10kΩ	↑ 2kΩ	↓ 1.8kΩ
2	1kΩ	^	•
3	100Ω	200Ω ↑	180Ω ↓
4	20Ω	20Ω ↑	18Ω ↓

表 4-3 量程转换

∰注意:

量程位置的计算:

例: 电容量为 C=210nF, D=0.0010, 测量频率 f=1kHz 时,

$$Z_{x} = R_{x} + \frac{1}{j2\pi fC_{x}}$$

$$|Z_{x}| \approx \frac{1}{2\pi fC_{x}} = \frac{1}{2\times 3.1416 \times 1000 \times 210 \times 10^{-9}} \approx 757.9\Omega$$

由表 4-3 可知,该电容器正确测量量程为 2。

d) 数据保持:

按 DH 键选择屏幕数据保持,在按该键保持取消。

e) 等效方式:

按 EQU 在串联("SER")和并联("PAL")之间切换。

型注意:

- 实际电容、电感和电阻都不是理想的纯电抗和纯电阻的元件,它们通常电阻和电抗成分同时存在。一个实际的阻抗元件均可由理想的电阻器与理想的电抗器(电感或电容)用串联或并联形式来模拟。
- 2. TH2821A 可以在数学上用公式来转换,但两种形式下数值是不同的。其不一致性取决于品质因数 D (或损耗因子 Q)。

电容 Cp: 并联转换成串联:




电路形式:

损耗: $D = \frac{1}{2\pi f C_P R_P} = \frac{1}{Q}$

串联: $C_S = (1 + D^2)C_P$

 $R_S = R_P D^2 / (1 + D^2)$


电容 Cs: 串联转换成并联:




损耗: $D = 2\pi f R_S C_S = \frac{1}{Q}$

并联: $C_P = 1/(1+D^2)C_S$ $R_P = R_S(1+D^2)/D^2$

电感 Lp: 并联转换成串联:



电感 LS: 串联转换成并联:



这里: 下标 S 表示串联形式 下标 D 表示并联形式

3. 上述公式中,应特别注意的是: 串联和并联间的转换关系与 D^2 或 Q^2 (Q=1/D) 有关。 D^2 值的大小直接影响其值的大小,以下例电容器说明:

有一电容器,其串联等效电容均为Cs=0.1μF,而损耗分别为D1=0.0100, D2=0.1000, D3=1.0000,则根据上表中公式,并联等效电容应为:

 $Cp1 = 0.09999 \mu F$

 $Cp2 = 0.09901 \mu F$

 $Cp3 = 0.05000 \mu F$

由此可见,当D<0.01 时,Cs与Cp基本相同,m>0.01 时,将有明显的区别,如D=0.1 时,两者相差 1%,m D=1 时,两者差了一倍。

e) 扫频清零:

按 CLEAR 键进入清零功能。屏幕显示如图 4-2。



图 4-2 清零界面

屏幕主显示区域显示: Clear (Clear), 副显示区域显示: OpeN (OPEN)、Short (Short) 或 Quit (Quit)。

型注意:

开路或短路还是退出, 根据测试端状态仪器自动选择。

- 按其他按键取消清零功能返回测试状态。按 CLEAR 开始清零测试。
- 当清零测试过程中, PASS 或 FAIL 将显示在副显示区域。



图 4-3 正在清零界面

●注意:

- 清零功能是为了保证仪器的准确度而进行的必要操作,它可有效 清除测试夹具、测试线及仪器内部的杂散电容、电感及寄生电阻、 电抗对测试的影响。对于测试线的更换或环境温湿度变化时,务 必进行清零校准。
- 2. 一次清零操作、开路和短路清零必须同时执行。
- 短路清零时,可能偶尔出现FAIL (FAIL)现象,此时可能未使用低 阻短路线或未可靠接触,请重新可靠短路后再执行。

- 4. 扫频清零——即对所有频率下的各量程依次清零。它将数据保存在 非易失性存储器中保存,在相同测试条件下测试,不需要重新进 行清零。
- 开路和短路清零仪器自动选择。如果测试端有元器件或仪器有故障时副显示区域显示 Ouit (Quit).

2. 电池更换:



由于电量不足, 仪表将不会启动, 此时请更换电池。

- 使用十字起子将仪表底壳三粒螺丝取下,打开底壳。
- 在主板下方的电池槽中取下电池进行更换。
- 电池必须使用 1604、006P 或其它同规格 9V 型号,建议使用碱性电池。
- 仪表超过三个月不用,或一直使用外接电源适配器工作,请将电池取出,以免电池漏液而腐蚀电路板。
- 盖上底壳并旋上螺丝,更换完毕。废旧电池请妥善处理。

3. 清洁

请使用柔软的布或棉花蘸少许清水进行清洗,不可使 用溶剂例如:汽油、酒精等或芳香类碳氢化合物擦洗 仪器。

附录

仪表使用到的字符串:

 clear
 清零

 OpeN
 开路

 short
 短路

 p1~
 档上限

 p1_
 档下限

 Mg
 不合格

Psd 密码 Alert 讯响 OM 开 Off 关 pass 通过 faIl 失败 Quit 退出